




Anschluss Drehstrommotor





Anschluss Stern



rechtsdrehend
linksdrehend



Anschluss Dreieck



Anschluss mit
Stern-Dreieck-Schalter